

# 102N-/102Mi-CF - W20

## 3. Accessoires de poupée | *Zubehör für Spindelstock* | Headstock's accessories

### 3.1 se montant dans la broche W20 | *zum Einbau in die Spindel W20* | for fitting in the W20 spindle



0102-20001-000



0102-20002-000



0102-20005-000



0102-20275-000

0102-20276-000

**0102-20001-000** Pointe pleine 60°, W20 en acier trempé  
*Spindelstockspitze 60°, W20 gehärteter Stahl*  
60° male centre W20, hardened steel

**0102-20002-000** Pointe pleine 60°, W20 en métal dur  
*Spindelstockspitze 60°, W20 Hartmetall*  
60° male centre W20, tungsten carbide

**0102-20005-000** Pointe creuse 60°, W20 en acier trempé  
*Hohl-Spindelstockspitze 60°, W20 gehärteter Stahl*  
60° female centre W20, hardened steel

**0102-20275-000** Douille porte-fraise W20/Mo.1 avec vis de blocage  
*Fräsereinsatz W20/Mo.1 mit Spannschraube*  
Cutter bush W20/Mo.1 with lock screw

**0102-20276-000** Douille porte-fraise W20/Mo.2 avec vis de blocage  
*Fräsereinsatz W20/Mo.2 mit Spannschraube*  
Cutter bush W20/Mo.2 with lock screw