

102N-/102Mi-CF - W20

3. Accessoires de poupée | *Zubehör für Spindelstock* | Headstock's accessories

3.1 se montant dans la broche W20 | *zum Einbau in die Spindel W20* | for fitting in the W20 spindle



0102-20001-000



0102-20002-000



0102-20005-000



0102-20275-000



0102-20276-000

0102-20001-000 Pointe pleine 60°, W20 en acier trempé
Spindelstockspitze 60°, W20 gehärteter Stahl
60° male centre W20, hardened steel

0102-20002-000 Pointe pleine 60°, W20 en métal dur
Spindelstockspitze 60°, W20 Hartmetall
60° male centre W20, tungsten carbide

0102-20005-000 Pointe creuse 60°, W20 en acier trempé
Hohl-Spindelstockspitze 60°, W20 gehärteter Stahl
60° female centre W20, hardened steel

0102-20275-000 Douille porte-fraise W20/Mo.1 avec vis de blocage
Fräsereinsatz W20/Mo.1 mit Spannschraube
Cutter bush W20/Mo.1 with lock screw

0102-20276-000 Douille porte-fraise W20/Mo.2 avec vis de blocage
Fräsereinsatz W20/Mo.2 mit Spannschraube
Cutter bush W20/Mo.2 with lock screw