

### 3. Accessoires de poupée W12 | Zubehör für Spindelstock W12 | W12 headstock's accessories

3.2 se montant sur le nez de broche W12 | zur Befestigung auf der Spindelnase W12 | for fixing on the W12 spindle nose



0070-25110-000



0070-20150-000



0070-20160-000



0070-25180-000

**0070-25110-000** Plateau W12 Ø138[mm] à 3 rainures T radiales de 8.5[mm] et 21 trous taraudés M6

*Planscheibe W12 Ø138[mm] mit 3 Radialen T-Nuten von 8.5[mm] Breite und 21 Gewindelöchern M6*

Faceplate W12 Ø138[mm] with three 8.5[mm] radial T-slots and 21 M6 tapped holes

**0070-20150-000** Bride de serrage pour rainures T & trous taraudés (3 brides sont recommandées pour une utilisation optimale) pour plateau 0070-25110-000

*Spanneisen für T-Nuten und Gewindelöchern für Planscheibe 0070-25110-000 (Um diese Teile verwenden zu können sind mindestens 3 Spanneisen notwendig)*

Clamp for T-slots and tapped holes for faceplate 0070-25110-000 (At least 3 clamps have to be bought to make proper use of this item)

**0070-20160-000** Chien de serrage surélevé pour plateau 0070-25110-000 (3 brides sont recommandées pour une utilisation optimale)

*Erhöhtes Spanneisen für T-Nuten 8.5 mm für Planscheibe 0070-25110-000 (Um diese Teile verwenden zu können sind mindestens 3 Spanneisen notwendig)*

Raised clamp for T-slots 8.5 mm for faceplate 0070-25110-000 (At least 3 clamps have to be bought to make proper use of this item)

**0070-25180-000** Écrou de protection du nez de broche W12  
*Schutzmutter zu Spindelnase W12*  
Protective nut for spindle nose W12