

# Servicebericht

# DMG MORI

Kunde: Precise Metal Production	Kunden-Nr.: 245088 Debitor: 545572 ASM Armbruster	Maschinentyp: NTX1000/SZM Maschinen-Nr.: 6816NTX11150102J	Serviceauftrags-Nr.: 168716 Bestell-Nr.:
Straße: Steinenfeld 24 PLZ, Ort: 77736 Zell am Harnersbach		Steuerung: Fanuc 31i-B5 NC Software: G431/64.0	Servicetechniker: Thomas Pusch Einsatzleiter: merkelp
Staat/Provinz, Land: Bundesrepublik Deutschland		PLC Software: I81891A87 Mapps I99049B10	Lieferdatum: 31.01.2015 IBN-Datum: 16.03.2016
Anrede Herr Ansprechpartner: Benjamin Hermann Funktion / Abt.:		Netservice angeschlossen? nein Zusätzl. Info Kein Netzwerk	Betriebsstunden: 11367 Spindelstunden: 5063
Telefon: +49735635922 Fax:	Email: bh@pmp-mail.de	Fertigungsart: Seriefertigung Werkstoff: Stahl/Schwerzerspanung	Maschinenzustand: normal Schichtzahl: 2

Datum: 19.03.2024	Letzter Einsatz: 18.03.2024	Bestellangaben: Kleine Wartung	Fehler: keiner
<p>Servicebericht: 1) durchgeführte Maßnahme, 2) Resultat  =&gt; HydraulikÖl abgelassen. Inline-filter erneuert, Ansaugfilter erneuert  =&gt; Zentralschmierung Tank gereinigt. Ansaugfilter und Inline-Filter erneuert  =&gt; Filter zum Schaltschrank erneuert  =&gt; Spindelkühlöl erneuert und Filter getauscht  =&gt; Verstrebung Scherenblechabdeckung Z1 neu eingefettet. Maschine wurde vor Einsatzbeginn für den Verkauf gereinigt  =&gt; Sicherheitsscheibe ist abgelaufen. Muss erneuert werden.</p>			

Ø 1) Material aus PKW 2) ET-Bestellung 3) Angebot					Bemerkungen:
Menge	Eilt	Artikelbezeichnung	Identnummer		
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

Datum	Arbeitszeit von / bis	Std.	Spesen	Hotel	Pause von / bis	Pause von / bis
19.03.2024	07:15 - 17:00	9,00		1	12:00 - 12:45	-
20.03.2024	07:30 - 13:00	5,50			-	-
	-	0,00			-	-
	-	0,00			-	-
	-	0,00			-	-
	-	0,00			-	-
	-	0,00			-	-
	-	0,00			-	-
	<b>Arbeitszeit (gesamt)</b>	<b>14,50</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		

Status bei Besuch:	betriebsbereit	nach Besuch	nicht betriebsbereit	Folge-Einsatz	nein
Offenkundige Sicherheitsmängel erkennbar (s. Bemerkung)?	nein	Machinenbackup erstellt:	nein	Begründung	Abbau Maschine

Die SERVICEcamera wurde bei diesem Serviceeinsatz nicht genutzt.  
Wir bitten unsere Kunden auch dann um Bestätigung der Zeiten, wenn die Arbeiten zu unseren Lasten durchgeführt werden. Die Berechnung der Leistungen erfolgt

nach den Regelungen unseres aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir auf Wunsch gerne übersenden. Wir bestätigen die Richtigkeit der Angaben.

20.03.2024

Datum



Unterschrift Kunde



Unterschrift Service-Techniker

DMG MORI Frankfurt GmbH, Steinmühlstraße 12 d, D-61352 Bad Homburg, Tel.: +49 (0)6172 49557-0

**my DMG MORI**

Dieses Dokument und viele weitere Vorteile - JETZT unter [myDMGMORI.COM](https://myDMGMORI.COM)!