

3. Accessoires de poupée W12 | *Zubehör für Spindelstock W12* | W12 headstock's accessories3.1 se montant dans la broche W12 | *zum Einbau in die Spindel W12* | for fitting in the W12 spindle

0070-25021-000 Tasseau W12 pour mandrin de perçage DIN 238 B10,
Bohrfutter-Aufnahmedorn W12 DIN 238 B10
Drill chuck arbor W12 DIN 238 B10

0070-25001-000 Pointe pleine 60° W12, acier trempé
Spindelstockspitze 60° W12, gehärteter Stahl
Male centre 60° W12, hardened steel

0070-25005-000 Pointe creuse 60° W12, acier trempé
Hohl-Spindelstockspitze 60° W12, gehärteter Stahl
Female centre 60° W12, hardened steel

0070-25279-000 Douille porte-pointe W12, cône 2°
(pour accessoires de contre-poupée)
Spitzeneinsatz W12, Konus 2°
(für Reitstockzubehör)
Centre-holding bush W12, taper 2°
(for tailstock's accessories)

0070-25023-000 Mandrin de perçage capacité 0-6.4[mm]
- à serrage automatique
- avec tasseau W12 0070-25021-000
Bohrfutter Bereich 0-6.4[mm]
- mit automatischer Spannung
- mit Aufnahmedorn W12 0070-25021-000
Drill chuck capacity 0-6.4[mm]
- with automatic gripping system
- with arbor W12 0070-25021-000