


102N-/102Mi-CF - W20

3. Accessoires de poupée | Zubehör für Spindelstock | Headstock's accessories

3.2 se montant sur le nez de broche W20 | zur Befestigung auf der Spindel Nase W20 | for fixing on the spindle nose W20



0102-20110-000



0102-20150-000



0102-20160-000

0102-20110-000 Plateau W20 Ø200[mm] à 3 rainures T radiales de 11[mm] et 30 trous taraudés M8
Planscheibe W20 Ø200[mm] mit 3 radialen T-Nuten von 11[mm] Breite und 30 Gewindelöchern M8
Faceplate W20 Ø200[mm] with three 11-mm radial T-slots and thirty M8 tapped holes

0102-20150-000 Bride de serrage pour rainures à T et trous taraudés
(3 brides sont recommandées pour une utilisation optimale)
Spanneisen für T-Nuten und Gewindelöcher
(Um diese Teile verwenden zu können sind mindestens 3 Spanneisen notwendig)
Clamp for fitting in T-slots and tapped
(At least 3 clamps have to be bought to make proper use of this item)

0102-20160-000 Bride de serrage surélevée pour rainures à T
(3 brides sont recommandées pour une utilisation optimale)
Erhöhtes Spanneisen für T-Nuten
(Um diese Teile verwenden zu können sind mindestens 3 Spanneisen notwendig)
Raised clamp for T-slots
(At least 3 clamps have to be bought to make proper use of this item)